

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, och ändringsförfattningar, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **Gamla Skolan 3,**
Adress: **Högsvägen 1,3, Floravägen 47, Kävlinge**
Byggnad: **Brf Gamla Skolan**

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
LA-1A	Högsvägen 1A	G	2023-02-21	2026-02-21
LA-1B	Högsvägen 1B	G	2023-02-21	2026-02-18
LA-1C	Högsvägen 1C	G	2023-02-21	2026-02-18
LA-1D	Högsvägen 1D	G	2023-02-21	2026-02-18
LA-3A	Högsvägen 3A	G	2023-02-21	2025-12-18
LA-3B	Högsvägen 3B	G	2023-02-21	2025-12-18

Kontrollant: **Jonny Rolf**
Behörighet: **Riks K, SC1381-12, RISE**
Företag: **OVKservice Syd AB**
Adress: **Kontorsvägen 17**
Ort: **246 21 Löddeköpinge**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, och ändringsförfattningar, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **Gamla Skolan 3,**
Adress: **Högsvägen 1,3, Floravägen 47, Kävlinge**
Byggnad: **Brf Gamla Skolan**

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
LA-3C	Högsvägen 3C	G	2023-02-21	2026-02-18
LA-3D	Högsvägen 3D	G	2023-02-21	2026-02-18
LA-3E	Högsvägen 3E	G	2023-02-21	2026-02-18
LA-3F	Högsvägen 3F	G	2023-02-21	2026-02-18
LA-3G	Högsvägen 3G	G	2023-02-21	2026-02-18
LA-3H	Högsvägen 3H	G	2023-02-21	2026-02-18

Kontrollant: **Jonny Rolf**
Behörighet: **Riks K, SC1381-12, RISE**
Företag: **OVKservice Syd AB**
Adress: **Kontorsvägen 17**
Ort: **246 21 Löddeköpinge**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, och ändringsförfattningar, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **Gamla Skolan 3,**
Adress: **Högsvägen 1,3, Floravägen 47, Kävlinge**
Byggnad: **Brf Gamla Skolan**

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
LA-3I	Högsvägen 3I	G	2023-02-21	2026-02-18
LA-3J	Högsvägen 3J	G	2023-02-21	2026-02-18
LA-3K	Högsvägen 3K	G	2023-02-21	2026-02-18
LA-3L	Högsvägen 3L	G	2023-02-21	2026-02-18
LA-47A	Floravägen 47A	G	2023-02-21	2025-12-18
LA-47B	Floravägen 47B	G	2023-02-21	2026-02-18

Kontrollant: **Jonny Rolf**
Behörighet: **Riks K, SC1381-12, RISE**
Företag: **OVKservice Syd AB**
Adress: **Kontorsvägen 17**
Ort: **246 21 Löddeköpinge**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, och ändringsförfattningar, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **Gamla Skolan 3,**
Adress: **Högsvägen 1,3, Floravägen 47, Kävlinge**
Byggnad: **Brf Gamla Skolan**

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
LA-47C	Floravägen 47C	G	2023-02-21	2025-12-18
LA-47D	Floravägen 47D	G	2023-02-21	2026-02-18
LA-47E	Floravägen 47E	G	2023-02-21	2026-02-18
LA-47F	Floravägen 47F	G	2023-02-21	2026-02-18
LA-47G	Floravägen 47G	G	2023-02-21	2025-12-18
LA-47H	Floravägen 47H	G	2023-02-21	2025-12-18

Kontrollant: **Jonny Rolf**
Behörighet: **Riks K, SC1381-12, RISE**
Företag: **OVKservice Syd AB**
Adress: **Kontorsvägen 17**
Ort: **246 21 Löddeköpinge**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, och ändringsförfattningar, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **Gamla Skolan 3,**
Adress: **Högsvägen 1,3, Floravägen 47, Kävlinge**
Byggnad: **Brf Gamla Skolan**

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
LA-47I	Floravägen 47I	G	2023-02-21	2025-12-18
LA-47J	Floravägen 47J	G	2023-02-21	2025-12-18
LA-47K	Floravägen 47K	G	2023-02-21	2025-12-18
LA-47L	Floravägen 47L	G	2023-02-21	2025-12-18

Kontrollant: **Jonny Rolf**
Behörighet: **Riks K, SC1381-12, RISE**
Företag: **OVKservice Syd AB**
Adress: **Kontorsvägen 17**
Ort: **246 21 Löddeköpinge**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.